



# 電極の取扱方法



**表** ケーブル接続用の金属部（↓）がある表



**裏** ジェルが見えている裏



ジェルが見えている裏の  
白いツメ（切れ込みあり）から、プラスチック部を持ち上げる様にはがして下さい。

